

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор коледжу
О.Ф. Давидюк
Наказ № 48 від «17» 08 2024 р

АКТ

прийому готовності ВСП «Рожищенський фаховий коледж
ЛНУВМБ імені С.З.Гжицького» до нового 2024-2025 навчального
року

Повна адреса Волинська область, Луцький район, м. Рожище вул.
Грушевського, 14.

Телефон 2-11-64, 2-23-69.

Прізвище, ім'я, по батькові керівника Давидюк Олександр Федорович

Відповідно до наказу від « 48 » 08 2024 р. №__ перевірку проводила комісія в
складі:

1. **Фрончко Світлана Анатоліївна** - заступник директора з адміністративно-господарської частини
2. **Ничипорук Ольга Марківна** –заступник директора коледжу по навчальній роботі;
3. **Романюк Василь Іванович**- інженер з охорони праці
4. **Заяць Олена Йосипівна** - голова профспілки працівників коледжу.
5. **Федчик Сергій Йосипович** - голова профспілки педагогічних працівників коледжу .
6. **Молчан Дмитро Анатолійович** –начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Луцького районного управління ГУДПСС у Волинській області .
7. **Салів Михайло Борисович** -головний інспектор ВЗНС Луцького районного управління головного управління ДСНС України у Волинській області ;
8. **Старікова Наталія Петрівна**- начальник відділу мобілізаційної роботи, цивільного захисту, військового обліку та охорони праці Рожищенської територіальної громади;
9. **Зінчук Олексій Сергійович**- технік електрик.

Комісією встановлено:

1. Наявність наказу МОН України «Про закріплення державного майна на праві оперативного управління за ВСП «Рожищенський фаховий коледж ЛНУВМБ імені С.З.Гжицького» (наказ Міністерства освіти і науки України № 168 від «19» лютого 2015 р. (із мінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України № 648 від «19» червня 2015 р.) у наявності.
2. У 2024 / 2025 навчальному році в ВСП «Рожищенський фаховий коледж ЛНУВМБ імені С.З.Гжицького» буде навчатися 12 груп, 290 студенти.

3. Наявність плану роботи ВСП «Рожищенський фаховий коледж ЛНУВМБ імені С.З.Гжицького» на новий навчальний рік у наявності.

4. Стан та якість ремонту приміщень:

капітального не проводиться

поточного задовільний, виконаний на належному рівні.

Хто виконував роботи з ремонту будівель власними силами, штатними працівниками.

5. Стан території та її площа територія головного корпусу облагороджена,

(огорожена, прибрана, озеленена), що знаходиться за адресою Луцький р-н, м.Рожище, вул. Грушевського №14, його загальна площа земельної ділянки 4,6257га, загальна площа будівель головного корпусу №1, 3246,4м², навчальна клініка 347,2м², майстерня 110м², їдальня 645м² гуртожиток №2 878,65м².

6. Кількість і стан допоміжних споруд на території що знаходиться за адресою Луцький р-н, м.Рожище, вул. Грушевського №14, розташовано 9-ть, допоміжних приміщень котельня, склад, гаражі, навчальна ветеринарна клініка – потребує поточного ремонту, майстерня - потребує капітального ремонту, їдальня - потребує капітального ремонту, гуртожиток №2 - потребує капітального ремонту, 2-ві вбиральні-потребують капітального ремонту, частина цих приміщень в зв'язку з економією коштів законсервовані.

Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан наявний, задовільний.

7. Огорожа навколо території ВСП «Рожищенський фаховий коледж ЛНУВМБ імені С.З.Гжицького» та її стан є в наявності, пофарбована, в задовільному стані.

8. Стан укриттів фонду захисних споруд цивільного захисту, їх характеристика:

1) Загальна інформація про укриття фонду захисних споруд цивільного захисту закладу освіти

Найменування укриття фонду захисних споруд цивільного захисту	Адреса розташування	Місткість укриття, осіб	Стан забезпеченості		Наявність актів оцінки стану готовності ЗСЦЗ, або акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття учасників освітнього процесу як найпростішого укриття, так/ні	Стан готовності (готовий, обмежено готовий, не готовий)
			Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні		
Сховище	—	—	—	—	—	—
Протирадіаційне укриття	—	—	—	—	—	—
Споруда подвійного призначення	—	—	—	—	—	—
Найпростіше укриття	м.Рожище, вул.Грушевського буд. 14	До 240 чол	так	так	так	готовий
Найпростіше укриття	М.Рожище, вул.Шевченка буд. 2	До 120 чол	так	ні	так	готовий

2) Загальна інформація про забезпечення об'єктів (будівель) закладу освіти

Найменування об'єкту (будівлі) закладу освіти	Адреса розташування	Стан забезпеченості				
		Показниками руху на маршрутах слідування учасників освітнього процесу до укриття, так/ні	Об'єктовими системами оповіщення (гучномовці, шкільні дзвінки, радіоточки тощо), так/ні	Сигнально-гучномовними пристроями (сиренами), так/ні	Електронними табло та інших технічних засобів для оповіщення осіб з порушенням зору та слуху, так/ні	Засобами зв'язку, так/ні
Навчальний корпус	М.Рожище вул. Грушеського 14	так	так	ні	ні	так
Гуртожиток	М.Рожище вул. Шевченка 2	так	ні	ні	ні	так

Примітка: табличка заповнюється за всі об'єкти (будівлі), що є на балансі закладу освіти

9.Забезпеченість засобами індивідуального захисту

Категорія учасників освітнього процесу закладу освіти	Загальна кількість, осіб	Забезпечено засобами індивідуального захисту				Примітка
		Фільтрувальними протигазами		Респіраторами (ватно-марлевими пов'язками)		
		кількість	відсоток від загальної кількості	кількість	відсоток від загальної кількості	
Працівники	69	--	-	-	-	-
Здобувачі освіти	290	-	-	-	-	-

Примітка: працівники закладу освіти забезпечуються засобами індивідуального захисту органів дихання (фільтрувальними протигазами) у разі розташування закладу освіти у зоні можливого хімічного забруднення від хімічно небезпечного об'єкту (об'єктів), респіраторами (ватно-марлевими пов'язками) на випадок виникнення надзвичайної ситуації на радіаційно небезпечних об'єктах, а також загрози застосування ядерної зброї.

10. Організація охорони закладу освіти:

- наявність договору з охоронною організацією (так / ні) ні
 - наявність тривожної кнопки виклику Національної поліції або підрозділу охорони (наявні / не має) не має;
 - забезпечення турнікетами закладу освіти, що опускаються у разі потреби евакуації учасників освітнього процесу (так / ні); ні
 - наявність зовнішнього відеоспостереження (наявні та направлені на локацію закладу освіти / не має / наявні, але не направлені на локацію закладу освіти)
 - не має
-
- наявність внутрішнього відеоспостереження (наявні / не має) не має.

11. Спортивні споруди і майданчики, їх розміри та технічний стан .

Є в наявності спортивно-оздоровчий комплекс з спортивною залом загальною площею 165м², футбольний стадіон, тренувальні майданчики, волейбольна площадка стан задовільний.

12 Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:

Назва кабінету (лабораторії)	Номер кабінету (лабораторії)	Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до Переліку навчально-наочних посібників і навчального обладнання		Наявність перспективного плану обладнання кабінету		Наявність правил безпеки і пам'яток для кабінетів, їх виконання
		повністю	частково	є	немає	
Анатомії і фізіології с.-г. тварин	№ 21	+		+		+
Акушерства, гінекології та штучного осім. с.-г. тварин	№ 22	+		+		+
Комп'ютеризації с.-г. виробництва	№ 23	+		+		+
Інформатики та комп'ютерної техніки	№ 24	+		+		+
Фізики і математики	№ 25	+		+		+
Української мови і літератури	№ 27	+		+		+
Іноземних мов	№ 28	+		+		+
Технології виробництва продукції різних галузей тваринництва	№ 29	+		+		+
Спортивно-оздоровчий комплекс; спортивний зал		+		+		+

Захисту України	№ 18	+		+		+
Паразитології та інвазійних хвороб с.-г. тварин	№ 10	+		+		+
Історії України та соціально-економічних дисциплін	№ 16	+		+		+
Епізоотології з мікробіологією	№ 32	+		+		+
Хірургії ветеринарної медицини	клініка	+		+		+
Внутрішніх незаразних хвороб с.-г. тварин	клініка	+		+		+
Патологічної анатомії і фізіології с.-г. тварин	№ 33	+		+		+
Хімії, біології та екології	№ 34	+		+		+
Тваринництва і годівлі с.-г. тварин	№ 36	+		+		+
Фармакології	№ 37	+		+		+
Технології переробки продукції тваринництва	№ 39	+		+		+
Менеджменту і маркетингу, економіки с.-г і вет. справи	№ 31	+		+		+
Музейна кімната	Б.н	+		+		+
Ветеринарно-санітарної експертизи	клініка	+		+		+

13.Готовність до занять навчальної клініки, їх характеристика:

В окремій будівлі біля головного корпусу обладнано навчально ветеринарну клініку. В клініці обладнано аптеку площею 12м², мийна площею 9м², кабінет для проведення практичних занять 52м², манеж – приміщення для проведення практичних занять з тваринами 44м² в даному приміщенні встановлено станок з каналізацією. В приміщенні віварію, площею 28м² передбачене утримання ВРХ, барана, свині, птиці і кроля, також є приміщення для зберігання кормів, допоміжне приміщення.

14.Наявність методичного кабінету Є в наявності

15. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників Є.

16.Наявність технічних засобів навчання (ТНЗ), їх стан і зберігання

№ з/п	Назва ТНЗ	Кількість	Справні	Несправні
2	Персональні комп'ютери	39	34	5
4	ксерокс, принтер	21	16	5

9	Ноутбуки	4	4	
10	Магнітофони	1	1	
11	Телевізори	2	2	
13	Кінопроектори	2	2	
14	Проектори мультимедійні	9	8	1
18	Пристрій для зашторювання	1	1	
19	Екрани	11	11	
Інші пристрої				
21	Факс	1	1	
22	Фотоапарат	1	1	
23	Дошка комбінована	18	18	

17. Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами

спортивний зал 9,09 х 18,14, є в наявності обладнання та інвентар в достатній кількості у задовільному стані.

18. Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки _____
актовий зал 9,09 х 18,14 і сцена 9,09 х 3,80 забезпечений двома виходами та первинними засобами пожежогасіння.

19. Стан меблів (у кімнатах, кабінетах аудиторіях) задовільний.

Зазначити, яких меблів не вистачає відповідно до норм _____

20. Наявність їдальні або буфету кількість посадочних місць, забезпеченість та стан меблів

Буфет коледжу на 42 місця

забезпеченість технологічним обладнанням -, санітарний стан, умови для миття рук -.
 Наявність проточної води: холодної -, гарячої -.

21. Організація питного режиму організований, є в наявності питний фонтан (вода питна з комунального водопроводу), проведено санітарно – мікробіологічне дослідження питної води Експертний висновок №002859 п/34 від 29.08.2024 року згідно висновку показники відповідають гігієнічним нормам СанПін 2.2.4-171-10.

22. Наявність медичного, стоматологічного кабінетів: хто здійснює медичний контроль за станом здоров'я студентів, слухачів є в наявності медичний кабінет в головному корпусі, медичний контроль здійснює медична сестра.

23. Наявність і стан бібліотеки у наявності, в належному стані, підключено до мережі Інтернет,

24. Фонд підручників, посібників 21683, художньої літератури, періодичних видань 21548- книг, 135 брошур, 209 журналів.

Забезпеченість підручниками за предметами у достатній кількості.

25. Забезпеченість освітлення в кабінетах забезпечено згідно з нормам акт обстеження від 22 липня 2014р.

26. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення у наявності

1, Протокол №4/1, від 02 березня 2020р. згідно висновку перевірки ізоляції силових і освітлювальної мережі в будівлях та приміщеннях ВСП «Рожищенський фаховий коледж ЛНУВМБ імені С.З.Гжицького» по даних лабораторних вимірюваннях і згідно п.8.2 «Норм випробування силових кабельних ліній напругою до 500 кВ СОУ Н ЕЕ 20.304:2009» захисна ізоляція електромережі відповідає нормі і придатна до експлуатації.

2, Протокол №4/2, від 02 березня 2020р. згідно висновку перевірки вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах і заземленнях магістралей і устаткування в будівлях та приміщеннях ВСП «Рожищенський фаховий коледж ЛНУВМБ імені С.З.Гжицького» вул. Грушевського, 14 по даних лабораторних вимірюваннях і згідно п.1 і п. 3 в (табл.25) додатку 1 «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів ПТЕЕС 2012р.» заземлюючі пристрої відповідають нормі і придатні до експлуатації.

27. Стан пожежної безпеки:

Наявність та відповідність документації щодо протипожежного захисту наявна Наявність та справність (зовнішнього та внутрішнього) протипожежного водопостачання; наявне, справне, пожежні водойми (гідрант)- 1, пожежні щити 5шт

Наявність та справність первинних засобів пожежогасіння наявні перевірені вогнегасники 39 штук пожежні рукави 14 перевірені;

Справність електромереж та електрообладнання, блискавкозахисту справні, блискавкозахист 9 шт.

Наявність та справність автоматичних систем протипожежного захисту, їх обслуговування відсутні;

Наявність та відповідність евакуаційних шляхів та виходів в наявності, плани евакуації поновлено від 31 травня 2022р.

Проведення оброблення будівельних конструкцій вогнестійкими засобами не оброблялись

28. Стан покрівлі задовільний, дерев'яні конструкції горища (крокви) потребують вогнезахисного оброблення.

наявність інструкції з пожежної безпеки та плану евакуації в наявності , плани евакуації поновлено від 31 травня 2022р.

29. Наявність і стан інженерних комунікацій:

водопостачання централізоване, стан задовільний.

газопостачання (електропостачання) газопровід та електромережа стан задовільний.

каналізація підключена до загальної міської каналізації, стан задовільний.

30. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну стан задовільний (витяжна, припливно-витяжна) .

31. Наявність підсобного господарства та його стан є в наявності навчально виробниче господарство с. Кременець, вул.Рожищенська 37, тваринницькі приміщення - потребують капітального ремонту, територія в задовільному стані земельних угідь 118,45га сільськогосподарських 117га. ріллі 96,03га, під господарськими будівлями та дворами 4,091га .

32. Наявність гуртожитку та його стан Коледж має на балансі два гуртожитки. Гуртожиток №1 по вул. Шевченка 2, загальною площею 852,5 м², кількість місць для здобувачів освіти заплановано 90 осіб. Проведені косметичні ремонти власними силами, штатними працівниками. Влаштована централізована пожежна сигналізація. Гуртожиток №2 – проживають ВПО 67 чоловік

33. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях) тощо) у наявності, проводиться перегляд та перезатвердження.

34. Готовність до зими, наявність планів підготовки до зими. Характер опалювальної системи (котельня, теплоцентрально, пічне), її стан Готуються до опалювального сезону відповідно до плану. Індивідуальна котельня потужністю 96 кВт кількість котлів 4 шт. Системи в задовільному стані.

35. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом





Педагогічними кадрами навчальний заклад укомплектований. Вакантних посад немає. освітній процес здійснюють 24 викладачі, з них викладачів вищої кваліфікаційної категорії -20(педагогічні звання: 11- викладачі методисти ; 2- старші викладачі); викладачів першої кваліфікаційної категорії -4; 2 – педагогічні працівники із кваліфікаційною категорією спеціаліст .

36. Наявність та реєстрація колективного договору встановлено, що колективний договір в наявності прийнятий і затверджений 29.05.2024 року , зареєстрований 17.06.2024 р. № 42 відділ економічної діяльності та агропромислового розвитку луцької РДА.

Висновок комісії про готовність ВСП «Рожищенський фаховий коледж ЛНУВМБ імені С.З.Гжицького» до нового навчального року:

В результаті перевірки встановлено, що територія коледжу, корпус 1, навчально виробниче господарство, гуртожиток 1, кабінети, аудиторії в задовільному стані.

Коледж забезпечений викладачами для здійснення освітнього процесу. ВСП «Рожищенський фаховий коледж ЛНУВМБ імені С.З.Гжицького» до роботи у 2024-2025 навчального року готовий.

	Монгол Д.Д
підпис	прізвище
	Допанов Г.І
підпис	прізвище
	Глишин О.К
підпис	прізвище
	Григор'єв С.А
підпис	прізвище
	Захаров О.М
підпис	прізвище
	Григор'єв С.А
підпис	прізвище
	Зіжук О.О
підпис	прізвище
	Савен М.О
підпис	прізвище
	Слазенок О.В
підпис	прізвище

Примітки:

1. Перевірка готовності закладів освіти до нового навчального року закінчується до 25 серпня.
 2. Акт прийому готовності закладу освіти складають у 2 примірниках. Один примірник обов'язково передають в орган управління освітою (за підпорядкуванням), другий — залишається в закладі освіти.
 3. Якщо комісія вважає, що заклад освіти не готовий до роботи в новому навчальному році, треба зазначити причини, які роботи і в які строки мають бути виконані.
- Запропонована форма акта передбачає лише основні питання, тому до змісту перевірки можна включити питання з урахуванням місцевих умов і об'єкта, що перевіряється (класи-кабінети, кімнати, актові зали, конференцзали тощо).