

Додаток 6
до Вимог щодо забезпечення нумерації
та здійснення обліку фонду захисних
споруд цивільного захисту
(пункт 9)

АКТ
оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його
використання для укриття населення як найпростішого укриття

12 грудня 2024_року

м.Рожище

(назва населеного пункту)

Інженер по охороні праці Відокремленого структурного підрозділу
«Рожищенський фаховий коледж львівського національного університету
ветеринарної медицини та біотехнологій ім.. С.З.Гжицького» РОМАНЮК
Василь Іванович

(посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) обстеження)

головний інспектор ВЗНС Луцького районного управління головного управління
ДСНС України у Волинській області САЛЮВ Михайло Борисович, начальник
відділу мобілізаційної роботи, цивільного захисту, військового обліку та охорони
праці Рожищенської територіальної громади СТАРИКОВА Наталія Петрівна,

у присутності У присутності заступника директора Відокремленого структурного підрозділу
«Рожищенський фаховий коледж львівського національного університету
ветеринарної медицини та біотехнологій ім.. С.З.Гжицького» ФРОНЧКО Світлани
Анатоліївни

(посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи))

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою:
Відокремленого структурного підрозділу «Рожищенський фаховий коледж львівського
національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім.. С.З.Гжицького»,
Луцький район, м. Рожище, вул Грушевського, 14,

державної, комунальної, приватної форми власності,
(непотрібне закреслити)

що належить Відокремленому структурному підрозділу «Рожищенський фаховий коледж
львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім..
С.З.Гжицького»

(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання,
комунальної - органу місцевого самоврядування,

державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства,
установи, організації)

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення)

Підвальне приміщення, в будівлі коледжу пристосоване для студентського
кафе

оскільки не функціональне призначення,

розташування на місцевості окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)
загальна площа 180 кв.м, загальний об'єм 450 куб.м

2. Загальний стан об'єкта:

технічний справний

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний задовільний

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень чисте, сухе, без ознак підтоплення

(чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів 1 вхід з внутрішньої сторони будівлі, вхід не захаращено, захищено від атмосферних опадів навісом, не обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення 2 вхід з центральної сторони приміщення, вхід не захаращено, захищено від атмосферних опадів навісом, не обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

(кількість, входи не захаращено, захищено від атмосферних опадів навісами або навісами,

обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції: наявна, цілісна, комплектна, очищена

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання централізоване водопостачання

(централізоване водопостачання або інше джерело,

наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи передбачено

(передбачено / не передбачено проектом)

санвузли наявні 3 ємності для нечистот, загальним об'ємом 100л

(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень)

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм,

можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення передбачено проектом

(передбачено / не передбачено проектом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення передбачено проектом, централізоване, справне, наявні світлодіодні лампи, лампи захищені плафонами, резервні системи електропостачання відсутні, заземлення наявне, справне

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проектом, наявність люмінесцентних

ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення

стаціонарний телефонний апарат

(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан:

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації

передбачено проектом, не підключена

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність)
наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами
пожежогасіння наявні три порошкових вогнегасники

(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття
населення як найпростішого укриття





підвальне приміщення Відокремленого структурного підрозділу «Рожищенський фаховий
коледж львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім.

С.З.Гжицького» рекомендовано до використання для

(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення
укриття населення, як найпростіше укриття. Включення до фонду захисних споруд можливо
як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)

за умов: _

(перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) до вимог щодо
утримання та експлуатації найпростіших укриттів)

Підписи осіб, які склали цей акт:	Інженер по охороні праці «Рожищенського фахового коледжу» РОМАНЮК Василь Іванович (посада, власне ім'я, прізвище)
	заступник директора Відокремленого структурного підрозділу «Рожищенський фаховий коледж львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З.Гжицького» ФРОНЧКО Світлана Анатоліївна (посада, власне ім'я, прізвище)
	головний інспектор ВЗНС Луцького районного управління головного управління ДСНС України у Волинській області САЛОВ Михайло Борисович (посада, власне ім'я, прізвище)
	начальник відділу мобілізаційної роботи, цивільного захисту, військового обліку та охорони праці Рожищенської територіальної громади СТАРИКОВА Наталія Петрівна, (посада, власне ім'я, прізвище)
З актом ознайомлений:	
Власник об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) (уповноважена ним особа)	Заступник директора з АГЧ Відокремленого структурного підрозділу «Рожищенський фаховий коледж львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З.Гжицького» ФРОНЧКО Світлана Анатоліївна (власне ім'я, прізвище)
	
12 грудня 2024 року	